

RAPPORTO DI PROVA

59834 / 1

Ricevimento campione: 20-04-05
Esecuzione prova: 16-06-05
Emissione rapporto: 13-10-05

Denominaz. campione: Cornice porta Linea Novia.

Spett. NEW FAMILY S.N.C.
VIA GORIZIA 27
36050 BOLZANO VICENTINO (VI)
ITALY

Emissione di Formaldeide. Metodo dell'essiccatore JIS A 1460/01

| | | |
|-----------------------------------|-------|----------------------------|
| Spessore | mm | 40,7 |
| Massa Volumica | kg/m3 | / |
| Bordi | - | Non sigillati |
| Campionamento | - | Effettuato dal richiedente |
| Stato del campione al ricevimento | - | Sigillato |
| Condizionamento / Ambiente prova | - | 20±2°C e 65±5% U.R. |
| Numero provini per singola prova | - | 6 |

Risultati della prova

| Prova n° | mgHCHO/litro |
|----------|------------------|
| Bianco | Inferiore a 0,01 |
| 1 | 0,22 |
| 2 | 0,22 |
| VM | 0,22 |

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Tipo di pannello | Pannello di fibre rivestito |
| Analista | Sandro Ciroti |

Allegato: grafico andamento temperatura nell'essiccatore durante la prova.

Il responsabile di reparto



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.

1/1

Nell' rapporto di prova N.59834/1 vengono riassunte tutti materiali della porta quali coprifili – stipiti cassa e telaio porta poiché sono con le stesse composizioni dei materiali e lavorazioni già esaminati precedentemente nella scheda .



centro ricerca-sviluppo
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine, numero
iser. e Cod. Fisc. 01818850305
Partita IVA: IT 01818850305
Cap. Soc.: € 842.850,00 i.v.

Via Antica, 24/3
I - 33048 San Giovanni al Natisone Ud
Tel. 0432.747211 r.a. - Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: comunicazioni@catas.com
Autorizzato dal Ministero dell'Interno (D.M. 26-03-85 Reazione al fuoco)

Filiale:
Via Braille, 5
I - 20035 Lissone Mi
Tel. 039.464567 - Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

RAPPORTO DI PROVA

61443 / 1

Ricevimento campione: 29-08-05
Esecuzione prova: 11-10-05
Emissione rapporto: 12-10-05

Denominaz.campione: Specchietto porta Linea Novia.

Spett. NEW FAMILY S.N.C.
VIA GORIZIA 27
36050 BOLZANO VICENTINO (VI)
ITALY

Emissione di formaldeide. Metodo dell'essiccatore. JIS A 1460/01

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Spessore | mm | 19,6 |
| Massa Volumica | kg/m ³ | / |
| Bordi | - | Non sigillati |
| Campionamento | - | Effettuato dal richiedente |
| Stato del campione al ricevimento | - | Sigillato |
| Condizionamento / Ambiente prova | - | 20±2°C e 65±5% U.R. |
| Numero provini per singola prova | - | 8 |

Risultati della prova

| Prova n° | mgHCHO/litro |
|----------|------------------|
| Bianco | Inferiore a 0,01 |
| 1 | 0,15 |
| 2 | 0,15 |
| VM | 0,15 |

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Tipo di pannello | Pannello di fibre rivestito |
| Analista | Sandro Ciroi |

Allegato: grafico andamento temperatura nell'essiccatore durante la prova.

X Il responsabile di reparto



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente.